





Elektromotorni kuglasti ventil CF

NZ.

GENERALNE KARAKTERISTIKE

Elektromotorni kuglasti ventil,	Zaptivanje PTFE
Aktuator	Pom IP65(kućište)
Radna temperatura	Do 100°C
Maksimalna radni pritisak	16 bara
Vreme zatvaranja	Manje od 12 sekundi
Indikator stanja	Na gornjoj strani motora se nalazi indikator otvorenosti ventila: Kada je strelica okrenuta ka oznaci "Open" ventil je otvoren, akada se okreće ka oznaci "Close" ventil je zatvoren (Fotografija 1)
Manuelno - Ručno otvaranje i zatvaranje	Motor ovog ventila ima automatski(električni) način rada ali u slučaju nestanka struje, postoji mogućnost ručnog otvaranja i zatvaranja. Da bi se ručno otvorio, MOTOR NE SME BITI POD NAPONOM! Mesigani osigurač, koji se nalazi na dnu motora se pritisne i drži dok se u isto vreme indikator otvorenosti okreće u otvoreni položaj (pomoću imbus ključa br8). Motor se prebacuje u automatski režim izvlačenjem osigurača.



VAŽNE NAPOMENE:

- Motor ne sme biti u pod naponom kada se prebacuje u manuelni režim
- Indikator otvorenosti ventila se ne sme okretati ukoliko osigurač nije pritisnut
- Osigurač se mora vratiti- izvući u poziciju za automatski rad pre stavljanja motora pod napon da bi se izbeglo oštećenje motora


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIKLJUČAK	DN (mm)	Materijal (Telo)	DIMENZIJE mm	Težina (Kg)
	L	H		
5/4"	32	S304	93 84	1,433
6/4"	40	S304	102 91	1,720
2"	50	S304	118 107	2,157

RADNI NAPON

230 V AC

UGRADNE DIMENZIJE



5 ŽICA CR4 (sa kondenzatorom i povratnim signalom):

Žuta žica je faza (AC verzija) ili + (DC verzija) i ona se prekida.
Plava žica je nula (AC verzija) ili - (DC Verzija)
Crna žica je spojeni kontakt povratnog signala
Zelena žica je signal otvorenosti ventila
Crvena žica je signal zatvorenosti ventila

Opis rada:

Kada se spoji kontakt žute i plave žice motor kreće sa radom (NZ kreće da se otvara, a NO kreće da se zatvara).
Kada dođe u krajnji položaj ventil se rasterećuje i ostaje u položaju dok je kontakt spojen.


U slučaju nestanka napona ventil se vraća u početno stanje uz pomoć kondenzatora koji je ugrađen u motor.

Povratni signal:

Crna žica je stalno povezana
Kontakt na crvenoj žici se zatvara kada je venti potpuno zatvoren
Kontakt na zelenoj žici se zatvara kada je venti potpuno otvoren

Važno: Povratni signal mora biti manjeg napona od 36V

SHEMA POVEZIVANJA



TIP CF